


## Schéma zorného pole (výhledu) řidiče osobního vozidla



prasklina v 7 cm okraj skla  
= výměna skla

Rozhodnutí o opravitelnosti nebo výměně čelního skla


Nejčastější typy bodového poškození:

prasklinky

čočky

tečky

pavoučky



500 - 550 Kč

550 - 600 Kč

650 - 700 Kč

700 - 800 Kč

Rozmezí cen, které budeme účtovat za tyto typy poškození. Částky jsou s DPH.

Horní nebo spodní hranice ceny závisí na velikosti poškození.

## Schéma zorného pole (výhledu) řidiče nákladního vozidla

